



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพร. (กบ.กพร. โทร. ๗๒๗๐๕)

ที่ กท.๐๕๑๕.๑๓.๑/๑๓๐๒

วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ

เสนอ ชย.ทร.

กพร. ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากไม่มีอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมทำ จึงขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำ ดังนี้

๑. ตรายี่ห้อ YORK หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๘

๒. ตรายี่ห้อ YORK หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๑๐

รายละเอียดการปฏิบัติมอบหมายให้ น.ต.ธรรมนุญ เดชตระกูล นายช่างซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กพร. (โทร. ๗๒๙๔๔) เป็นผู้ประสานโดยตรง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. 

รอง ผบ.กพร.ทำการแทน

ผบ.กพร.

แบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบก

ส่วนราชการ กฝป.กฝร. (โทร.๗๒๒๘๐)

รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตรายี่ห้อ YORK แบบ แยกส่วน

รุ่น YCD120 ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ BTU ใช้ไฟ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิทซ์

สถานที่ติดตั้ง หน้าห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร กฝป.กฝร.

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐ - ๔๑๒๐๐๐๘ - ๐๐๐๙

ลักษณะ / อุปกรณ์ชำรุด ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถทำความเย็นได้ เนื่องจาก Compressor ไม่ทำงาน

การดำเนินการของหน่วยชั้นต้น หยุดการใช้งาน

ประวัติการซ่อมทำ / แก้ไข / ดัดแปลง -

หน่วยมีความต้องการให้ซ่อมทำ / สนับสนุน อะไร และอย่างไร ซ่อมทำ ให้ใช้ราชการได้ตามปกติ เพื่อรองรับ
การฝึกของหลักสูตรต่างๆ ใน กฝร.

เจ้าหน้าที่ของหน่วยดูแลรักษา / ควบคุมเครื่อง ยศ - ชื่อ - สกุล พ.จ.อ.อภิชาติ เอกนก

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๖๑๑

ลงชื่อ ว่าที่ น.อ.

(พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์)

ตำแหน่ง หน.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.

๒๑ / ต.ค. / ๖๕

เสนอ กฝร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กอง สน.กฝร.

๒๕ ต.ค. ๖๕

เสนอ ชย.ทร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผบ.กฝร. ทำการแทน

ผบ.กฝร.
๒๖ ต.ค. ๖๕

แบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบก

ส่วนราชการ กฟป.กฝร. (โทร.๗๒๒๘๐)

รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตรายี่ห้อ YORK แบบ แยกส่วน

รุ่น YCD120 ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ BTU ใช้ไฟ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์

สถานที่ติดตั้ง ห้องโถงชั้น ๒ (ตรงบันได) อาคาร กฟป.กฝร.

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐ - ๕๑๒๐๐๐๘ - ๐๐๑๐

ลักษณะ/อุปกรณ์ชำรุด ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถทำความเย็นได้ เนื่องจาก Compressor ไม่ทำงาน

การดำเนินการของหน่วยขั้นต้น หยุดการใช้งาน

ประวัติการซ่อมทำ / แก้ไข / ดัดแปลง -

หน่วยมีความต้องการให้ซ่อมทำ / สนับสนุน อะไร และอย่างไร ซ่อมทำ ให้ใช้ราชการได้ตามปกติ เพื่อรองรับ
การฝึกของหลักสูตรต่างๆ ใน กฝร.

เจ้าหน้าที่ของหน่วยดูแลรักษา / ควบคุมเครื่อง ยศ - ชื่อ - สกุล พ.จ.อ.อภิชาติ เอกนก

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๖๑๑

ลงชื่อ ว่าที่ น.อ.

(พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์)

ตำแหน่ง หน.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.

๒๑ / ต.ค. / ๖๕

เสนอ กฝร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กอง สน.กฝร.

๒๕ ต.ค.๖๕

เสนอ ชย.ทร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผบ.กฝร.ทำการแทน

ผบ.กฝร.

๒๖ ต.ค.๖๕