



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพร. (กน.กพร. โทร. ๗๒๗๐๕)

ที่ กท ๐๕๑๕.๑๓.๑/๒๓๐๖

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ

เสนอ ชย.ทร.

กพร. ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู ตราอักษร YORK หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๖

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๑๓,๗๐๐ บีทียู ตราอักษร YORK หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๐๕๐๐-๔๑๒๐๐๑๓-๐๐๐๒

กพร. ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถซ่อมทำได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมทำ จึงขอรับการสนับสนุนตรวจสอบและซ่อมทำจาก ชย.ทร. ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติมอบหมายให้ น.ต.ธรรมนุญ เดชตระกูล นายช่างซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กพร. (โทร. ๗๒๙๔๔) เป็นผู้ประสานโดยตรง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผบ.กพร. ทำการแทน

ผบ.กพร.

แบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบก

ส่วนราชการ กฝป.กฝร. (โทร.๗๒๒๘๐)

รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตรายี่ห้อ YORK แบบ แยกส่วน

รุ่น YCM60 ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU ใช้ไฟ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์

สถานที่ติดตั้ง ห้องฝึกปราบเรือดำน้ำ กฝป.กฝร.

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๓๐๐๐ - ๔๑๒๐๐๐๘ - ๐๐๐๖

ลักษณะ / อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำความเย็นได้


การดำเนินการของหน่วยชั้นต้น หยุดการใช้งาน

ประวัติการซ่อมทำ / แก้ไข / ดัดแปลง -

หน่วยมีความต้องการให้ซ่อมทำ / สนับสนุน อะไหล่ และอย่างไร ซ่อมทำให้ใช้ราชการได้ตามปกติ เพื่อรองรับ
การฝึกของหลักสูตรต่างๆ ใน กฝร.

เจ้าหน้าที่ของหน่วยดูแลรักษา / ควบคุมเครื่อง ยศ - ชื่อ - สกุล จ.อ.มานัส พงษ์มี

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๖๑๑

ลงชื่อ ว่าที่ น.อ. 

(พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์)

ตำแหน่ง ทน.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.

 พ.ย. ๖๔

เสนอ กฝร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. 

ผอ.กอง สน.กฝร.

 พ.ย.๖๔

เสนอ ขย.ทร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. 

รอง ผบ.กฝร.ทำการแทน

ผบ.กฝร.

 พ.ย.๖๔

แบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบก

ส่วนราชการ กฝบ.กฝร. (โทร.๗๒๒๘๐)

รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตรายี่ห้อ YORK แบบ แยกส่วน

รุ่น YCD300 ขนาด ๓๑๓,๗๐๐ BTU ใช้ไฟ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์

สถานที่ติดตั้ง ห้องฝึกปราบเรือดำน้ำ กฝบ.กฝร.

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๐๕๐๐ - ๔๑๒๐๐๑๓ - ๐๐๐๒

ลักษณะ / อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำความเย็นได้ เนื่องจากท่อน้ำยารั่วบริเวณคอยด์ร็อน หมายเลข ๑๒

การดำเนินการของหน่วยชั้นต้น หยุดการใช้งาน

ประวัติการซ่อมทำ / แก้ไข / ดัดแปลง -

หน่วยมีความต้องการให้ซ่อมทำ / สนับสนุน อะไหล่ และอย่างไร ซ่อมทำ ให้ใช้ราชการได้ตามปกติ เพื่อรองรับ
การฝึกของหลักสูตรต่างๆ ใน กฝร.

เจ้าหน้าที่ของหน่วยดูแลรักษา / ควบคุมเครื่อง ยศ - ชื่อ - สกุล จ.อ.มานัส พงษ์มี

ตำแหน่ง ข่างซ่อมบำรุง ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๖๑๑

ลงชื่อ ว่าที่ น.อ.

(พิบูลย์ ธีรานสนธิ์)

ตำแหน่ง หน.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.

๒๕ / พ.ย. / ๖๔

เสนอ กฝร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กอง สน.กฝร.

๒๕ พ.ย.๖๔

เสนอ ชย.ทร.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผบ.กฝร.ทำการแทน

ผบ.กฝร.

๒๕ พ.ย.๖๔