



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กฝป.กฝร. (โทร. ๗๒๒๘๐)

ที่ ศ๓ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ

เสนอ กอง สน.กฝร.

ด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ บีทียู ทร่าอักษร YORK หมายเลขทะเบียน  
ครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐ - ๔๑๒๐๐๐๘ - ๐๐๐๙ ติดตั้งประจำที่หน้าห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร กฝป.กฝร.  
มีสภาพชำรุด ไม่สามารถทำความเย็นได้ จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.กฝร. มาดำเนินการตรวจสอบและ  
ซ่อมทำ เพื่อใช้ราชการต่อไป รายละเอียดตามแบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบกที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.



ผอ.กฝป.กฝร.

ส่ง แผนกซ่อมบำรุงฯ

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.




ผอ.กอง สน.กฝร.

๒๑ เม.ย.๖๕

ให้ ว่าที่ น.ต.ธรรมบุญ เดชตระกูล

ดำเนินการต่อไป

ว่าที่ น.อ.



หน.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.

๒๕ เม.ย.๖๕

แบบฟอร์มข้อมูลการชำรุดของเครื่องปรับอากาศของหน่วยบก

ส่วนราชการ กฝป.กฝร.

รายละเอียดของเครื่อง ตราอักษร YORK แบบ แยกส่วน

รุ่น YCD120 ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ BTU ใช้ไฟ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์

สถานที่ติดตั้ง หน้าห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร กฝป.กฝร.

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๑๑๓๑๐๐๐ - ๔๑๒๐๐๐๘ - ๐๐๐๙

ลักษณะ/อุปกรณ์ที่ชำรุด ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถทำความเย็นได้ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ชำรุด

การดำเนินการของหน่วยในขั้นต้น หยุดการใช้งาน

ประวัติการซ่อมทำ/แก้ไข/ตัดแปลง -

ลักษณะ/อุปกรณ์ชำรุด -

หน่วยมีความต้องการให้ซ่อมทำ/สนับสนุนอะไรและอย่างไร ซ่อมทำให้ใช้ราชการได้ตามปกติ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ดูแลรักษา/ควบคุมเครื่อง ยศ - ชื่อ - สกุล ร.อ.เสนห์ ภูพานี

ตำแหน่ง ประจำ กฝป.กฝร. หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๒๘๐

ลงชื่อ น.อ.

(จักษวิภู สายวงศ์)

ตำแหน่ง

ผอ.กฝป.กฝร.

๒๐ เม.ย.๖๕